PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

61-218048

(43) Date of publication of application: 27.09.1986

(51)Int.CI.

H01J 29/02 H01J 29/00

(21)Application number: 60-059247

(71)Applicant: MITSUBISHI ELECTRIC CORP

(22)Date of filing:


22.03.1985

(72)Inventor: OGASA MICHIO

(54) CATHODE-RAY TUBE DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To avoid the bad influence of the earth magnetism on image quality by shielding the unnecessary magnetic field near the electron gun by installing a rear shield with high permeability extending in the back of the deflection vork coaxially with the axis of the cathode. CONSTITUTION: A cylindrical rear shield 12 made of a material with high permeability such as permalloy has an expanded front opening 12a located close to the rear end of a deflection york 8. The rear end 12b of the rear shield 12 located in the back of a magnetic assembly 11 has a small diameter. Due to the rear shield 12, the magnetic flux lines from the rear of the deflection york 8 flows into the shield 12 without migrating into a neck 3. Consequently, unnecessary magnetic flux lines extending along the axis of a cathode-ray tube 7 are remarkably shielded near an electron gun 13.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

THIS PAGE BLANK (USPTO)

① 特許出願公開

@ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭61-218048

@Int_Cl.4

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和61年(1986)9月27日

H 01 J 29/02 29/00 6680-5C 7301-5C

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

❷発明の名称 陰極線管装置

②特 願 昭60-59247

②出 関 昭60(1985)3月22日

26 3: 1/2

⁶6 発 明 者 小 笠 道 夫 f〕出 願 人 三菱電機株式会社 長岡京市馬場図所1番地 三菱電機株式会社京都製作所内

東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

②代理人 弁理士 大岩 增雄 外2名

明 稲 書

1. 発明の名称

陰極級管裝置

- 2. 特許請求の製題
- (1) 陰極線管のファンは 関係を持ちなる内に配置された。 関係を持ちなる内に 関係を関するのでは、 関係を関するのでは、 関係を関するのでは、 関係を関するのでは、 関係を関するのでは、 ののでは、 ののででは、 ののでは、 ののでは、 ののでは、 ののでは、 ののでは、 ののでは、 ののでは、 ののでは、 ののででは、 ののでは、 ののでは、 ののでは、 ののでは、 ののでは、 ののでは、 ののでは、 ののでは、 ののででは、 ののでは、 ののでは、 ののでは、 ののでは、 ののでは、 ののでは、 ののでは、 ののでは、 ののででは、 ののでは、 ののででは、 ののででは、 ののででは、 ののででは、 ののででは、 ののででは、 ののでででは、 ののでで、 ののでで
- (2) 投気シールド部村は少なくともその一部が円 筒状である特許開求の範囲第1項記載の陰極接管 等者。
- (3) 上記磁気シールド部材は偏同ヨーク側の一端 贈口形状が宋広がり状であり、他端胞口部は小径

状に形成されている特許請求の範囲第1項または 館2項記載の陰極線管装置。

8. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

この発明はカラーテレビジョン装置やディスプ レイ装置等の表示デバイスとして使用される陰極 線管装置に関するものである。

[従来の技術]・・

第8図は、実質昭49-45184号公報に示された従来の陰極線管装置の一部切欠図である。 同図において、(1)は陰極線管パネル部、(2)はファンネル磁、(3)はネツク部、(4)はフレーム、(5)はシャドウマスク、(6)は内部磁気シールド部材、である。

第4図は、東芝レビュー&142に投稿された コクピツトディスプレイ用表示装置としての陰極 線管装置の一部切欠断面図である。同図において、 (7)は陰極線管、(8)は偏向ヨーク、(9)はコンパーゼ ンスヨーク、(4)は磁気シールドケースである。

とこで、滋気シールド部材(ケース)(6)。 QOIの

· - Su.

役割について述べる。この想要世は電子ビームに 世界を加えて所定の位置に偏向させ蛍光を発生させるものである。このため、地磁気等の不要な世界が、電子ビーム軌道内にあると、質面の囲転や ずれを生じる。また、カラー陰極線管の場合には、 所定の電子ビームがそれに対応する蛍光体に当らないミスランディングや8本の電子が一点に集中 しないミスコンパーゼンス等の温影響が生じる。

このため、従来から陰極線管には、低磁気抵抗 部材を電子ビーム軌道の近傍に設け、不要磁界を パイパスさせ、電子ビーム軌道内に不要な磁界が 侵入しないような策を譲じている。

第8図は低磁気抵抗部材としての磁気シールド部材(6)を陰極線管(7)内に配置した例を示すものであり、第4図はその磁気シールド部材(ケース)(4)を陰極線管(7)の外部に配置した例を示すものである。

[発明が解決しようとする問題点]

第8回で示した内部磁気シールド方式のものは、 従来の陰極線管(7)とりわけ、カラー陰極線管の主

偏向ヨークもしくはその近傍からマグネットアッセンブリーをまたがつて後方へ延びる高速磁準の 磁気シールド部材(以下、リアシールド部材と称 する)を陰極線質に同軸的に配設したものである。 「作用 1

この発明においては、リアシールド部材により、電子統近傍の不要磁界がシールドされ、とくに陰極級管の管軸と一致する方向の地磁気等の外部磁東が偏向ヨークの後部で集中するのが回避され、上記不要磁束は電子統付近を選過することなく陰極線管の外部に導びかれる。

[実施例]

第1 図はこの発明に係る陰極線管装置の一例を示すもので、従来のものと同一部所には同一符号を付して説明を省略する。

(I) はマグネツトアツセンブリー、(2) は高速磁率 材、たとえばパーマロイからなる路角形のリアシールド部材であり、偏同ヨーク(8) の後端に近接する前端間口部 (12a) は末広がり状の大径に形成され、マグネットアセンブリー(II) をまたいで後方個 流をなすものである。内部磁気シールド部材(のには鉄板が用いられている。このものは、材料が安価で、ある程度のシールド効果を得ることを紹称できる。しかし地磁気による調査を作用が変化に対する規格に十分対応する効果・ドラスのものは、発生の内部磁気を使用したもので、充分を発し、対象を持るとができる。しかし、降低を高価などである。しかし、降低機能の全体を高価などのもれない。

この発明は、上記のような問題点を解消するためになされたもので地磁気等による画質への悪影響を回避できるとともに、それに伴うコスト高を抑制し得る陰磁線管装置を提供することを目的としている。

[問題点を解消するための手段]

この発明に係わる陰極線管装置は、低磁気抵抗の内部磁気シールド部材をファンネル部内に設け、

に延設された後端部(12b)は小径状に形成されている。

上記リアシールド部材料の取付は、小径部(12b)を陰極線管(7)のネック部(3)に近づけて外額から締付け固定するか、あるいは偏向ヨーク(8)の後部の成形品(通常、プラスチックの成形品)の一部にリアシールド部材取付用のフックを設け、このフックに固定するなどの手段で容易で行なわれる。つぎに、上記構成の動作について第2図(4)、(B)を参照して説明する。

第2図(A)は、リアシールド部材図を設けてない場合の陰極線管(7)の内外の地磁気(100)等の磁線を設けてな磁線を設けてな磁線を設けてな磁線を設けてな磁線を設ける方向に対したものである。この図からわかるように、地磁気(100)に対して内部磁気シールド部材(8)のみでは、ファンネル部(2)や偏同ヨーク(8)の部分は、カでは、ファンネル部(2)や偏同ヨーク(8)の形では、ファン・ルド部材図を設けた場合の同様な条件下

での磁車線の流れを示したものである。リアシールド部材的が存在するため、偏向コーク(8)の役部からの磁車線はネック部(3)に侵入することない、陰極を関(7)の管軸と一致する方向の大部分の発展を発揮し、内部磁気シールド部材(6)だけの場合に軟がでした。実験によれば、陰極線管(7)の管軸と一致する。実験によれば、陰極線管(7)の管軸と一致する。内の外部選束線に対することが可能であつた。

なお、上記リアシールド部材図の形状は上記例のようなものに限られるものではなく、単純な円筒のものであつてもよく、適宜選択できるものである。また、リアシールド部材図の前端部(12a)が偏向ヨーク(8)と重なるようにしても同様の効果を発揮させることができる。

[発明の効果]

以上のようにこの発明によれば、偏向ヨークも しくはその近接部位から後方へ延びる高速磁率の リアシールド部材を陰極線管の管軸と同軸的に設

ーク、(ii) … マグネツトアツセンブリー、(i2 … 磁気シールド部材(リアシールド部材)、(12a) … 前爆那、(12b) … 後端部。

なお図中、周一符号は同一もしくは相当部分を 示す。


代理人 大岩 増 堆

けたから、陰極線智の智軸と一致する方向の外部不要磁束線が電子銃近傍でも確実にシールドされ、地磁気等の外部不要磁束線による調質性能劣化、とりわけコンパーゼンス変化を小さく抑える効果がある。また上記リアシールド部材は側向ヨークおよびマグネツトアツセンブリーの近傍のみであるため、パーマロイ等を用いても材料コスト的な負担はなく、安価に製作できる利点もある。


4. 図面の簡単な説明


第1 図はこの発明の一実施例における陰極極線管 要置を示す極端回図、第2 図(A)はリアシールド 部材を設けない場合の陰極線管の管軸に一致は 方向の外部破束線の流れを示す図、第2 図(B)は アシールド部材を設けた場合の陰極線管の管軸に 一致する方向の外部破束線の流れを示した図 ・一致する方向の外部破束線の流れを示した図 ・一致する方向の外部破束線の流れを示した図 ・一致が発展の一般である。 ・であるの陰極線管の半額筋回図である。

(2) … ファシネル ff ジン、(3) … ネック部、(6) … 内 部 磁 気 シール ド部 材 、(7) … 陰 極 線 管 、(8) … 偏 向 B



嫁 4 図





This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO)